



- LEGENDA:**
- vodní plocha ponechaná sukcesii
 - travinobylinný porost v ploše skryvkového svahu
 - plocha sukcesie v lomových stěnách
 - plocha v současnosti tvořená vnitřní výspěk ponechaná sukcesii
 - plocha péče o dřeviny na severní výspěk
 - plocha péče o dřeviny na jižní výspěk
 - plocha péče o pás dřevin podél silnice
 - plocha péče o stávající porosty dřevin
 - plocha dna lomu ponechaná sukcesii
 - plocha vjezdu a staveb k založení porostů travin a bylin
 - cesty

Projektovatel Ing. J. Charouzek	Vyhotovitel RNDr. B. Brož	Schválil F. Frolík	Kontroloval RNDr. T. Pechar	 GET s.r.o. Paušková 254/3/11a 120 00 Praha 2
Kraj Středočeský (CZ020)	Katastrální území Tetín u Berouna (766917)	SMO 1: 5 000 Beroun 6-7, 6-8		
Investor: LOMY MOŘINA spol. s r.o.				
Akce: Plán sanace a rekultivace výhradního ložiska vápence Tetín u Berouna v DP Tetín - Hostím				
Název přílohy: Rekultivace ložiska Tetín u Berouna v DP Tetín - Hostím				
Příloha č. 2	Měřítko 1 : 2 000	Datum červen 2018	Výtisk č.	